


## Informazioni per la stampa



### GMUND TREASURY

#### Retini

- o In offset 54 - 60 l/cm, in alcuni casi fino a 80 l/cm

#### Raccomandazioni per la stampa in offset

- o Per stampare a 4 colori adattare le pellicole e la macchina alla particolare colorazione del fondo della carta
- o Mantenere la rimozione del sottocolore e la pila di fogli bassa quando si stampano colori intensi
- o Effettuare prove prima della tiratura finale
- o Si raccomanda l'uso di inchiostri ossidativi
- o Data la superficie goffrata, la carta ha uno scarso assorbimento del colore. Tempi di asciugatura, minimo 24 ore
- o In caso di rilascio di particelle d'oro (Nature e Shimmer) si raccomandano frequenti lavaggi della lastra
- o I colori chiari, Porcelain e Composition, risultano particolarmente idonei per le riproduzioni in 4 colori

#### Ulteriori applicazioni

- o Porcelain 120 g/m<sup>2</sup> è adatta alla stampa laser e ink-jet nelle applicazioni d'ufficio
- o Stampa tipografica, rilievo a secco, laminatura a caldo, incisione laser, termografia, serigrafia, fustellatura

#### Lavorazioni e finiture

- o Speciali lavorazioni come il rilievo a secco, la fustellatura, la stampa con pellicole metallizzate consentono di ottenere risultati di particolare effetto
- o Particolarmente indicato per la copertina di libri e per il packaging
- o Quando si stampa a caldo su carta metallizzata, l'umidità (ad esempio causata da un'accoppiatura) può innescare un fenomeno di ossidazione. Per questo, quando si stampa a caldo su grandi superfici, si consiglia di applicare una pellicola trasparente sotto l'impressione a caldo per prevenire questo effetto.

#### Particolarità

- o Anche Trust è adatto alla stampa offset, tuttavia, poiché la carta non assorbe l'inchiostro, si consiglia di prestare maggior attenzione durante il processo di asciugatura
- o Senza cloro, senza acidi, pH neutro; pertanto particolarmente resistente al passare del tempo
- o Un curato e lento processo di produzione garantisce una singolare superficie che, proprio a fronte di questa lavorazione, può subire una leggera variazione a seconda della fabbricazione

Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc. Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, Gmund non può assumersi alcuna responsabilità.